

FORD Kuga 1.5 EcoBoost 150 CV 2WD ST-Line



Passaggio di proprietà escluso. Autosas declina ogni responsabilità per eventuali errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

€ 23.670



DATI PRINCIPALI

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
| Tipo di veicolo | Usato | Chilometraggio | 39.105 Km | Immatricolazione | 1/2023 |
| Garanzia | Garanzia del concessionario | Colore esterno | GRIGIO | Porte | 5 |
| Posti | 5 | Numero pratica | U461146 | Alimentazione | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale | Trazione | anteriore | Cilindrata | 1.496; cm ³ |
| Potenza | 150 CV(110 kW) | Classe emissioni | Euro 6d-temp | Emissioni CO2 ciclo misto | 149,00 g/km |
| Consumo carburante Misto | 6,60 l/100 km | Consumo carburante Basso | 8,30 l/100 km | Consumo carburante Medio | 6,50 l/100 km |
| Consumo carburante Alto | 5,90 l/100 km | Consumo carburante Molto Alto | 7,20 l/100 km | | |

ACCESSORI

Optionals GRIGIO GRIGIO

Di serie ABS Airbag guida Airbag laterali Airbag passeggero Airbag per la testa Assistente attivo mantenimento traiettoria Bracciolo sedili anteriori Cerchi in lega Chiusura centralizzata Climatizzatore Connessione dati Controllo automatico velocità Controllo elettronico della stabilità Controllo elettronico della trazione Correttore assetto fari Fari anteriori a LED Fendinebbia Frenata automatica di emergenza Immobilizzatore Keyless entry Navigatore satellitare Radio DAB Retrovisori elettrici Retrovisori ripiegabili elettricamente Riconoscimento pedone Sedile guida regolabile in altezza Sedile posteriore sdoppiato Sensore luci Sensore pioggia Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo Telecamera posteriore Vetri elettrici anteriori Vetri elettrici posteriori ABS Airbag guida Airbag laterali Airbag passeggero Airbag per la testa Assistente attivo mantenimento traiettoria Bracciolo sedili anteriori Cerchi in lega Chiusura centralizzata Climatizzatore Connessione dati Controllo automatico velocità Controllo elettronico della stabilità Controllo elettronico della trazione Correttore assetto fari Fari anteriori a LED Fendinebbia Frenata automatica di emergenza Immobilizzatore Keyless entry Navigatore satellitare Radio DAB Retrovisori elettrici Retrovisori ripiegabili elettricamente Riconoscimento pedone Sedile guida regolabile in altezza Sedile posteriore sdoppiato Sensore luci Sensore pioggia Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo Telecamera posteriore Vetri elettrici anteriori Vetri elettrici posteriori

Prezzo in promozione valido in caso di finanziamento

Il prezzo include 36 MESI DI GARANZIA con kilometraggio illimitato

Offerta valida solo per questo mese

Dotazioni di serie e optional

- Climatizzatore automatico bi-zona
- Ruotino di scorta
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sistema di apertura e avvio senza chiave
- Telecamera posteriore

Ubicazione

- **Centro Usato Autosas**
- Indirizzo: Via della Cupola 281 - 50145, Firenze
- Apertura: lunedì/sabato
- Orari: 9:00-13:00/15:30-19:30
- Whatsapp: 055431514
- Telefono: 055431514

Controlli effettuati

- Carrozzeria
- Parabrezza
- Pneumatici e cerchi
- Fari
- Interni
- Elettronica
- Motore
- Freni
- Sterzo
- Sospensioni
- Cinghia di distribuzione

Servizi offerti

- Sanificazione interna
- Igienizzazione completa dell'impianto di climatizzazione
- Finanziamenti personalizzati
- Estensioni di garanzia
- Polizze assicurative

Note aggiuntive

La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l'effettivo equipaggiamento del veicolo a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali.

Ci scusiamo per l'inconveniente e vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo.

Autosas S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

Il prezzo pubblicato non include

- Passaggio di proprietà